


Этот бюллетень дополняет руководство по
техническому обслуживанию, группа 36

Коды неисправностей MID 250
дополнение
FH12, FM9
FM12


Коды неисправностей MID 250, дополнение



T0009739

Неисправности

MID 250 PPID 142 Состояние кнопок переключателей на рулевом колесе



T3014548

Общая информация

PPID 142 отображает неверный статус кнопок рулевого колеса регистрируется только вместе с MID 250 PSID 17, MID 250 PSID 18, MID 250 SID 231, MID 250 SID 251 и MID 250 SID 254. PPID 142 не является информационным носителем и исчезает после исправления причин и сброса других кодов неисправностей.

Код неисправности

FMI 2

неустойчивые или неверные данные.

Условия регистрации кода неисправности:

- Код неисправности регистрируется если активны коды неисправностей PSID 17, PSID 18, SID 231, SID 251 или SID 254.

Возможная причина:

- См. другой соответствующий код неисправности.

Реакция блока управления:

- Регистрируется код неисправности.
- Идет запрос на включение информационной лампы.
- Сообщение о неисправности передается на прибор.

Очевидные внешние признаки:

- См. симптом другого соответствующего кода неисправности.

Соответствующая проверка:

- См. проверку для другого соответствующего кода неисправности.